


Nomogram
Sammenhengen mellom skjærehastighet, diameter og omdreiningstall



Eksempel: Dersom den skjærehastigheten du ønsker, er 25 m/min. og diameteren på arbeidsstykket, fresen eller boret er 10mm, blir omdreiningstallet 800 r/min.

Skjærehast.	HSS	Hardmetall
Jern	25	100
Rustfritt	10	120
Messing	50	
Aluminium	80	